

СОГЛАСОВАНО

Председатель
Гатчинской районной организации Ленинградской областной
организации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

И.В. Запащикова

«17» апреля 2024 года

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребенка-детский сад № 26»

И.А. Хюппенен

«17» апреля 2024 года

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и маломобильных групп населения

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 26» (МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 26»)	
Фактический адрес	188306, Ленинградская область, г. Гатчина, проспект 25-го Октября, д.73	
Юридический адрес	188306, Ленинградская область, г. Гатчина, проспект 25-го Октября, д.73	
Телефон	8(81371)42-069	
E-mail	mbdou26@gtn.lokos.net	
Вид деятельности	85.11 Дошкольное образование	
Ведомственная принадлежность, вышестоящая организация	Комитет образования Гатчинского муниципального района Ленинградской области	
Форма собственности объекта	Оперативное управление	
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание 2648,0 кв. м 2 этажа	
Прилегающая территория	Земельный участок 12000,0 кв. м	
Количество и назначение входов	4 входа для посещения, 8 входов для эвакуации, 2 входа для хозяйственных нужд	
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	250 /день	
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	есть	
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	нет	
Возможность дистанционного обслуживания	есть	

Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания

Наименование основных структурных элементов объекта	Доступность для инвалидов *				
	К (на кресле-коляске)	О (с нарушением опорно-двигательного аппарата)	С (с нарушением зрения)	Г (с нарушением слуха)	У (с нарушением интеллекта)
Территория объекта	А	ДУ	ДУ	А	А
Входная группа	ВНД	ДУ	ДУ	А	А
Пути движения	ДУ	А	ДУ	ДУ	А

Зона оказания услуг	ДУ	А	ДУ	А	А
Санитарно-бытовые помещения	ВНД	ДУ	ДУ	А	А

* - указывается один из вариантов:

«А»- доступны все структурно-функциональные зоны,

«Б» - в уровне 1 этажа организовано место обслуживания инвалидов,

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала.

«ВНД»-временно недоступен.

1. Доступность объекта и услуг для инвалидов

Состояние доступности	Доступность для инвалидов				
	К	О	С	Г	У
Доступность объекта	не доступно	доступно	не доступно	доступно	доступно
Доступность услуг	доступно	доступно	доступно	не доступно	доступно

Оценка соответствия уровня доступности для инвалидов предоставляемых услуг и имеющих недостатков в обеспечении условий их доступности для инвалидов.

№	Основные показатели доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	
1	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да	Предусмотрены
2	Наличие работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья помощи при предоставлении им услуг.	Да	Предусмотрены
3	Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифло-сурдопереводчика.	Нет	Предусмотреть при необходимости или обращении МГН категории «С» и «Г».
4	Обеспечение сопровождения инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи.	Да	Предусмотрено
5	Иные (указать)	-	-

2. Доступность основных функциональных зон объекта для инвалидов

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Адаптировано/ Не адаптировано/ Частично адаптировано	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Частично адаптировано	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (К, О) ДУ (С)
Вход (входы) в здание	Частично адаптировано	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
Путь (пути) движения внутри здания	Адаптировано	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Адаптировано	ДЧ-И (О, Г, У) ДУ (К, С)
Санитарно-гигиенические помещения	Адаптировано	ДЧ-И (О, С, Г, У) ДУ (К)
Система информации и связи (на всех зонах)	Не адаптировано	ДЧ-И (Г, С) ДУ (О, С) ВНД (К)
Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не адаптировано	ДЧ-И (Г, У) ДУ (К, О) ВНД (С)

** Указывается:

ДП-В- доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно. К — колясочники; О- опорники; У- умственно-отсталые. С-слепые. Г-глухие.

3. Основные показатели доступности объекта для и инвалидов и других маломобильных групп населения

№	Обеспечение условий индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, в том числе на которых имеются:	Наличие	Примечание ***
3.1	Выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	Нет	Отсутствуют
3.2	Сменные кресла-коляски	Нет	Отсутствуют
3.3	Адаптированные лифты	Нет	Отсутствуют
3.4	Поручни	Да	Частично соответствуют
3.5	Пандусы	Нет	Отсутствуют
3.6	Подъемные платформы	Нет	Отсутствует необходимость
3.7	Раздвижные двери	Нет	Отсутствует необходимость
3.8	Доступные входные группы	Да	Частично соответствуют
3.9	Доступные санитарно-гигиенические	Да	Частично

	помещения		соответствуют
3.10	Достаточная ширина дверных проёмов в стенах, лестничных маршей, площадок	Да	Частично соответствуют
3.11	Информационные табло (в том числе, интерактивные)	Есть	Частично соответствуют
3.12	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения, слуха и передвижения	Да	Частично соответствуют
3.13	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации – знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет	Отсутствуют
3.14	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Нет	Отсутствуют

***Указывается:

отсутствуют, отсутствует необходимость, не соответствует, частично соответствует

4. Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта

Основные структурные элементы объекта	Рекомендации по адаптации объекта****
Территория, прилегающая к зданию (участок)	Установка тактильных табличек, установка указателей путей движения для людей с нарушением зрения и нарушением слуха в рамках текущего ремонта.
Вход (входы) в здание	Размещение тактильных информационных табличек в доступной зоне для МГН, укладка тактильной плитки перед лестницей ведущей ко входу в здание для ориентирования инвалидов с нарушением зрения, установка пандуса в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017 в рамках текущего ремонта
Путь (пути) движения внутри здания	Размещение пиктограмм с направлением путей эвакуации в рамках текущего ремонта
Зона целевого посещения объекта (оказания услуги)	Размещение визуальных табличек для идентификации помещений в соответствии с СП 59.13330.2020 п. 6.5, п.п.6.5.9.
Санитарно-гигиенические помещения	Приведение помещения в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 п.6.3, ГОСТ Р 51261-2017 в рамках текущего ремонта.
Система информации и связи (на всех зонах)	Установка речевых информаторов и маяков, текстовых табло для дублирования информации для людей с нарушением зрения и слуха в соответствии с СП 59.13330.2020 п. 6.5, п.п.6.5.2.

Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организация пешеходных дорожек и парковки автомобильного транспорта людей передвигающихся на креслах-колясках и людей с нарушением опорно-двигательного аппарата.
Все зоны и участки объекта в целом	Не нуждается.

**** указываются виды работ, в том числе: не нуждается; в рамках ремонта (текущего, капитального); технические решения невозможны, организация альтернативной формы обслуживания

5. Управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации

№	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимым для приведения объекта и предоставляемых на нём услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения	Период проведения работ
5.1	Проведение работ по составлению сметной документации на работы по дооборудованию объекта ОСИ недостающими элементами адаптации.	2024 – 2025 г.
5.2	Оборудование санитарно-гигиенического помещения.	2024-2025 г.
5.3	Закупка и оборудование информационных табло, речевых информаторов.	2024-2026 г.
5.4	Укладка тактильной плитки или направляющих ограничителей для ориентирования инвалидов с нарушением зрения.	2024-2025 г.
5.5	Установка пандуса	2024-2026 г.

6. Планируемый период проведения работ по адаптации: 2024-2026 г.г.

7. Ожидаемый результат (по состоянию доступности):

В результате выполнения работ по адаптации объекта, планируется частичная доступность территории объекта, здания и оказываемых услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья.

7.1 Для выполнения рекомендаций по адаптации объекта (требуется, не требуется):

7.1.1 согласование с Комиссией по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН: не требуется.

7.1.2 согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства, архитектуры: не требуется.

7.1.3 техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации: требуется.

7.1.4 согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): требуется.

7.1.5 согласование с общественными организациями инвалидов: требуется.

8. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности объектов субъектов РФ на портале <http://zhit-vmeste.ru/>

9. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад №26» (МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад №26»)

Согласно ст.19 Конституции Российской Федерации, государство гарантирует равенство прав и свобод граждан РФ независимо от принадлежности к общественным объединениям, а также других обязательств.

В силу части 1 п.1 ст.15 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» организации независимо от организационных-правовых форм обеспечивают инвалидам (включая инвалидов, использующих кресло-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам.

В соответствии с ст. 4,6,46 Гражданского кодекса РФ, ст. 36, 46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании нормы СНИП, СП являются обязательными к применению».

Согласно п.7 ст.30 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектные решения зданий и сооружений в целях обеспечения доступности зданий и сооружений для инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения должны обеспечивать:

- Достижимости ими мест посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- Безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, мест обслуживания и мест приложения труда указанных групп населения.

В процессе обследования было установлено, что на объекте реализованы в минимально необходимом и минимально достаточном объеме мероприятия для условий беспрепятственного движения МГН по следующим местам:

- На прилегающей территории к объекту – прилегающая территория частично удовлетворяет требованиям доступности объекта для МГН категории «С», обследуемая территория является собственностью учреждения.
- На общедоступных входных группах – предусмотрена доступность для МГН категории «К», «У», «О», «Г». При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН категории «С».
- Путь следования внутри объекта – предусмотрена доступность для МГН категории «О», «Г», «У». При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН категории «К», «С».
- Санитарно-гигиенические помещения (туалет) – предусмотрена доступность для МГН категории «Г», «У». При необходимости, руководством учреждения организовано сопровождение МГН категории «О», «С». Для МГН категории «К» помещение не доступно.
- Эвакуационные выходы – доступны только при сопровождении сотрудниками учреждения или сопровождающими.

Обследуемый объект полностью доступен для маломобильных групп населения с нарушением умственного развития («У»), с нарушением опорно-двигательного аппарата («О»), частично доступен для маломобильных групп населения с нарушением слуха («Г»), с нарушением зрения («С»), не доступен для людей передвигающихся на креслах-колясках («К»).

Паспорт сформирован на основании:

Акта обследования объекта от 20.03.2024 года

Дата составления паспорта 15.04.2024 года

Условные обозначения.

- «ТСР» - техническое средство реабилитации;
- «МГН» – маломобильные группы населения;
- «К» - инвалиды на кресло колясках;
- «С» - слепые и слабовидящие;
- «О» - люди с нарушением опорно-двигательного аппарата;
- «Г» - глухие и слабослышащие;
- «У» - умственно отсталые.
- «ДП» - доступен полностью;
- «ДЧ» - доступен частично;
- «ДУ» - доступен условно;
- «ВНД» - временно не доступен;
- «А» - адаптация всех общедоступных зон;
- «Б» - адаптация выделенных зон (Отдельно стоящее здание).
- «Нм»- Ньютон метр

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ от «20» марта 2024 г.
Доступности для инвалидов общественного здания
Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка-детский сад № 26» (МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 26»)
Фактический адрес	188306, Ленинградская область, г. Гатчина, проспект 25-го Октября, д.73
Телефон	8(81371)42-069
Эл. почта	mbdou26@ytn.lkcs.net
Ведомственная принадлежность	Комитет образования Гатчинского муниципального района
Вид деятельности (ОКВЭД)	85.11 Дошкольное образование
Форма собственности объекта	Оперативное управление
Объем предоставляемых услуг (количество посетителей в день, вместимость)	250 /день
Размещение объекта	Отдельно стоящее здание, 2 этаж, (2648,0 кв. м)
Наличие прилегающего земельного участка	12000,0 кв. м
Количество и назначение входов	4 входа для посещения, 8 эвакуационных выходов, 2 хозяйственных входа
Год постройки	1989
Год последней реконструкции	-
Возможность оказания помощи в получении услуги инвалиду со стойкими нарушениями здоровья	есть
Возможность обслуживания инвалидов со стойкими нарушениями здоровья на дому	нет
Возможность дистанционного обслуживания	есть

1. Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	350 м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Автобус № 431, 529, 517, 107, 21, 3
Время движения (пешком)	5 мин.	Информация на пути следования к объекту	акустическая - нет тактильная - нет визуальная - нет
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки			
Наземные тактильные указатели перед переходами	нет	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели препятствий	нет	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	есть
Перепады высоты на пути движения	есть	Внеуличные переходы с пандусом	нет
		Внеуличные переходы с пандусом	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	есть
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом менее 1,5 см	есть
Пандусы на пути движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4,0 см	есть
Поручни на имеющихся пандусах	нет	Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту	нет

2. Описание объекта предоставления услуг:

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов	
	1	2	3	4	5	6	7

1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)

Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина прохода, калитки	1,0 м			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О, С, Г, У
- информация об объекте	нет	Размещение информационной таблички со шрифтом Брайля	ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.6, п. 4.3.7	Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, У
Автостоянка посетителей (при наличии)						
Расстояние до входа в здание	-			50 м и менее	Не более 250 м	-
Количество машино-мест для инвалидов	-			5% и более	Допустимо отсутствие	-
Габариты машино-места для инвалидов (ширина)	-			3,5 м и более	Стандартное (2,5 х 5,0 м) или отсутствует	-
Габариты машино-места для инвалидов (глубина)	-			5,0 м и более		-
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	1,4 м			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2 м, допустимы сужения до 0,9 м	К, О, С, Г, У
- указатели направления движения	нет	Размещение указателей с направлением движения к центральному входу	ГОСТ Р 52131-2019	Наличие	Допустимо отсутствие	-
- ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара	есть			Наличие	Допустимо отсутствие	С
- места отдыха	нет			Наличие		Г, У

Открытая лестница (лестница на рельефе территории)						
- Высота подъема справочно	-					-
- поручни высота Не требуются при высоте входной площадки не более 0,45 м	-			Как минимум с одной стороны на высоте 0,8-1,1 м.	Допустимо отсутствие на высоте подъема лестницы не более 0,65 м	-
- тактильная полоса перед маршем (вверх и вниз)	-			За 0,6 м до марша	Допустимо отсутствие, несоответствие	-
-контрастная маркировка ступеней (крайних ступеней или края всех ступеней марша)	-			Есть на всю ширину проступи или шириной не менее 6 см по краю проступи	Отсутствие, несоответствие	-
Пандус на рельефе						
- Высота подъема одного марша (наибольшая высота подъема одного из маршей)	-			0,8 м и менее	не учитывается	-
- Уклон Формула расчета уклона пандуса в % = (H : L) x 100%.	-			8 % и менее, для подъема до 0,2 м – до 10%	Не более 16,5 %, на высоту до 0,45 м не более 20%	-
Поручни с двух сторон требуются при подъеме более 0,15 м	-			Наличие	Отсутствие, несоответствие	-
- на высоте (нижний поручень)	-			0,7 – 0,9 м		-
- на высоте (верхний поручень)	-			0,8 – 1,0 м		-
2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуг)						
Крыльцо или входная площадка						
Высота площадки (справочно)	Для определения необходимости лестницы и пандуса, ограждения, поручней на лестнице и пандусе. - При высоте площадки более 0,45 м должно быть ограждение площадки, поручни на лестнице и пандусе. - При высоте площадки менее 0,45 м ограждение площадки и поручни на лестнице могут отсутствовать.					
Высота площадки	1,1 м					
Габариты площадки (ширина с пандусом	-			Наличие 1,5 м и более, при автоматических дверях не менее	Отсутствие Не менее 1,2м, при автоматических дверях не менее 1,1 м	О, Г, У -

Габариты площадки (глубина) с пандусом					1,2 м	1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	-
Габариты площадки (ширина) без пандуса	2,55 м				Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	Не менее ширины входной двери	О, Г, У
Габариты площадки (глубина) без пандуса	1,3 м				Не менее 1,5 м, при автоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается		О, Г, У
Поручни (отражение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды отражения, не требуется при трехсторонних лестницах)	-				Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие		-
Навес	есть				Наличие	Допустимо отсутствие		О, Г, У
Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	есть	Изменение расположения информационных табло в зону доступную для МПН	ГОСТ Р 52131-2019 п.п. 4.3.7.3		Наличие			К, О, С, Г, У
Лестница наружная								
Тактильная полоса перед маршем вверх и вниз За 0,6 м до марша	нет				Наличие	Допустимо отсутствие, несоответствие		-
Маркировка ступеней	нет				Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие		-
Поручни с двух сторон	есть				Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца менее 0,45 м	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65 м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%		О, С, Г, У
- на высоте (верхний/нижний)	0,9 м/0,43 м				0,8-1,1 м	Допустимо		О, С, Г, У

- завершения поручней за пределами марша	нет				Наличие	несоответствие	-
- не травмирующие окончания	нет				Наличие	Допустимо отсутствие	-
Пандус наружный							
Уклон пандуса $V\% = (H : L) \times 100\%$	нет	Установка пандуса в соответствии с требованиями	ГОСТ Р 51261-2017	8 % и менее	не более 16,5% (9°)		-
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)	-			0,9 м и более	не менее 0,85 м		-
Высота подъема одного марша (максимальная)	-			0,8 м и менее	не ограничена		-
Длина подъема одного марша	-			на высоту подъема 1,0 м длина подъема 12,0 м			-
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)							
-при въезде на пандус, длина	-			1,2 м и более	не менее 1,0 м		-
-при въезде на пандус, ширина	-			1,2 м и более	менее 1,0 м		-
-промежуточная прямая, длина	-			1,2 м и более	Допустимо отсутствие		-
-промежуточная прямая, ширина	-			0,9 м и более	Допустимо отсутствие		-
-промежуточная с поворотом направления движения, длина	-			1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)		-
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина	-			1,2 м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м		-
Поручни с двух сторон:							
- на высоте (нижний поручень)	-			Наличие	Отсутствие, несоответствие		-
- на высоте (верхний поручень)	-			0,7-0,9 м			-
- горизонтальные завершения поручней	-			0,8-1,0 м	Допустимо отсутствие		-
- не травмирующие окончания	-			Наличие			-
Нескользящее покрытие (при намокании)	-			Наличие			-
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе,							
	нет			Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости		-

если вход не с уровня земли)								
Звуковой маяк у входа	нет				Наличие	Допустимо отсутствие		-
Тамбур								
Глубина	1,3 м				1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м		О, С, Г, У
Ширина	1,4 м				2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м		О, С, Г, У
Двери распашные	нет							-
Двери автоматические	нет							-
- ширина дверного проема в свету	0,9 м	Замена дверной ручки	ГОСТ Р 51261-2017		0,85 м и более	Не менее 0,8 м		О, Г, С, У
- высота порога наружного, внутреннего	0,05 м	Маркировка дверного порога	СП 59.13330.2020 п.п. 6.2.4		0,025 м и менее	более 0,025 м		О, Г, С, У
Усиление открывания двери	38 Нм				50 Нм	Не должно превышать 50 Нм		О, С, Г, У
Пандус переносной	нет				-	Наличие		-
Подъемник для инвалидов	нет							
- стационарный	-				Наличие	-		-
- мобильный	-				-	Наличие		-
Коридоры/холлы								
Ширина половы движения (с учетом мебели и оборудования)	1,4 м				1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9 м, допустимы сужения до 0,8 м		К, О, С, Г, У
Разворотные площадки, глубина	нет				1,2 м и более	Менее 1,2м		-
Разворотные площадки, ширина	нет				1,2 м и менее	Менее 1,2м		-
Указатели направления движения, входа, выхода	нет	Размещение указателей направления движения	ГОСТ Р 52131-2019 п.4.4		Наличие	Наличие		-
Пиктограммы (доступность, вход, выход) схематичные рисунки	есть				Наличие	Допустимо		К, О, Г, У

Речевые информаторы и маяки	нет			Наличие		отсутствие	-
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	нет			Наличие	ГОСТ Р 51671-2020		-
Аудиовизуальные информационно-справочные системы	есть			Наличие			К, О, С, Г, У
Тактильная схема	есть			Наличие			С
Место отъезда и ожидания:							
- места для сидения на каждом этаже	нет			Наличие		Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
- зона для коляски на каждом этаже	есть			Наличие		Допустимо отсутствие	
Навесное оборудование, выступ в зону движения	нет			Необходимо отсутствие		Допустимо наличие	К, О, С, Г, У
Дестинция на уровень 2-го этажа (межэтажная)	есть						
Маркировка ступеней	нет			Наличие на проступи		Отсутствие, несоответствие	О, Г, У
Поручни с двух сторон:	с одной стороны			Наличие как минимум с одной стороны		Допустимо отсутствие	О, Г, У
- на высоте (верхний/нижний)	1,1 м/0,65 м			0,8 – 1,1 м		Допустимо отсутствие, несоответствие	О, Г, У
- горизонтальные завершения поручня	нет			Наличие		Допустимо отсутствие, несоответствие	-
- не травмирующие окончания	есть			Наличие		Допустимо отсутствие, несоответствие	О, Г, У
- указатели номера этажа на поручне (тактильные)	нет			Наличие		Допустимо отсутствие, несоответствие	-
Разворотная площадка(межэтажная), глубина	1,2 м и более			1,2 м и более		1,2 м	О, Г, С, У
Разворотная площадка(межэтажная), ширина	1,2 м и более			1,2 м и более		1,2 м	О, Г, С, У

Лифт пассажирский		нет							
Кабина:									
- длина	-			1,25 м и более	Не менее 1,25 м			-	
- ширина	-			1,1 м и более	Не менее 1,0 м			-	
- ширина дверного проема	-			0,8 м и более	Не менее 0,75 м			-	
- поручни	-			Наличие	Допустимо отсутствие			-	
Световая информация	-			Наличие				-	
Звуковая информация	-			Наличие				-	
Знак доступности	-			Наличие				-	
Указатели номера этажа напротив лифта	-			Наличие				-	
Обслуживание в кабине									
Ширина проема двери в свету	0,9 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м			К, О, С, Г, У	
Высота порога	0,04 м		Маркировка порога контрастным цветом	0,025 м и менее	Более 0,025 м			К, О, С, Г, У	
Информация тактильная о назначении кабинета	нет			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует			К, О, Г, У	
- размещение на высоте	-			1,2-1,4 м	Не учитывается			К, О, Г, У	
Информация визуальная контрастная о назначении кабинета:	есть			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие			К, О, Г, У	
- размещение на высоте	1,7 м			1,8 м и менее	Не учитывается			К, О, Г, У	
- высота прописных букв	0,016 м			0,016 м и более	Не учитывается			К, О, Г, У	
Зона для кресла-коляски	есть			не менее 1,2 x 0,9 м	не менее 1,1 x 0,8 м			К, О	
Оконные рамы (замок-блокиратор)	есть			Наличие	-			У	
Загл музыкальный-актовый (с местами не более 50 мест)									
Ширина проема двери в свету	1,4 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м			К, О, С, Г, У	
Высота порога	0,02 м			0,025 м и менее	Более 0,025 м			К, О, С, Г, У	
Информация тактильная о назначении помещения	нет			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует			К, О, С, Г, У	
Доля мест для колясочников от общего числа мест	2%			2% и более	Не менее одного места			К, О	
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	1,2 м и более			1,2 м и более	Не менее 0,9 м			К, О	

Доля мест для лиц с нарушением слуха	нет				2 % и более	Не учитывается	-
Оконные рамы (замок-блокиратор)	есть				Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Наличие индукционной петли	нет	Приобретение индукционной петли	СП 59.13330.2020 п. 8.1, п.п. 8.1.9 ГОСТ Р 51671-2015		Наличие	Допустимо отсутствие	-
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	есть	Установка тактильных знаков	ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.7		Не требуется	Имеется	К, О, С, Г, У
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	есть	Приведение санитарно-бытовых помещений в соответствие с требованиями	СП. 59.13330.2020 п. 6.3		Наличие	-	О, Г, У
Знак доступности помещения	есть				Наличие	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г, У
Тактильная маркировка	есть				Наличие	отсутствие	К, О, С, Г, У
Ширина дверного проема	0,8 м				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О, С, Г, У
Раковина:							
- зона у раковины (глубина)	0,47 м				1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м (допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	Г, У
- зона у раковины (ширина)	0,55 м				0,8 м и более		Г, У
- высота раковины	0,83 м				0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	Г, У
опорный поручень	нет	Установка опорного поручня в зоне раковины	ГОСТ Р 51261-2017 п. 5.2		Наличие	Допустимо отсутствие	Г, У
Крючки для костылей	нет	Установка крючков для костылей	СП. 59.13330.2020 п. 6.3		Наличие	Допустимо отсутствие	Г, У
Кнопка вызова персонала	нет	Установка кнопки вызова персонала	СП. 59.13330.2020 п.6.3, п.п. 6.3.6		Наличие	Допустимо отсутствие	Г, У
- зеркало с наклоном	нет	Установка зеркала с наклоном у раковины	ГОСТ Р 51261-2017		Наличие	Допустимо отсутствие	Г, У
Габариты санузла/кабины (длина)	2,0 м				1,8 и более	1,6 м	Г, У
Габариты санузла/кабины (ширина)	1,0 м				1,65 м и более	1,5 м	Г, У

Опорные поручни	нет		Наличие	Стационарный у стены	Г, У
В т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	нет	Установка опорного поручня в зоне унитаза	Наличие	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	Г, У
		ГОСТ Р 51261-2017 п. 5.2			

Категории инвалидов: К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды с нарушением зрения, Г - инвалиды с нарушением слуха, У - инвалиды с задержкой умственного развития.

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территории объекта – на калитке – входе на территорию установить информационные таблички со шрифтом Брайля, на территории объекта разместить информационные табло с указанием направления движения к доступному для инвалидов входу в здание.
- на входной группе для людей с нарушением зрения – установить тактильную плитку перед лестницей ведущей ко входу в здание, тактильные информационные таблички для людей с нарушением зрения расположить в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019. Требуется установка пандуса в соответствии с ГОСТ Р 51261-2017.
- на путях передвижения на объекте – проложить маркировку порогов, разместить пиктограммы с направлением путей эвакуации.
- в зоне оказания услуг – установить тактильные таблички с информацией перед зонами оказания услуг, доступные для инвалидов с нарушением зрения ГОСТ Р 51671-2020, ГОСТ Р 52131-2019, заменить дверные ручки в помещениях, где обслуживаются инвалиды.
- в санитарных помещениях – установить дополнительное оборудование для МГН в соответствии с СП. 59.13330.2020 п. 6.3 и ГОСТ Р 51261-2017 п. 5.2.

Использованные технические средства: фотоаппарат Nikon B500, уклономер, измерительная рулетка – 5м, лазерный дальномер SNDWAУ, динамометр, штангенциркуль.

Ответственные за проведение обследования объекта:

Председатель комиссии:

Заведующий МБДОУ «Центр развития ребенка-детский сад № 26»

Члены комиссии:

Заместитель заведующего по АХЧ


Главный бухгалтер

 Хюшпенен И.А.

 Мякотина М.М.

 Лазарева Л.И.

Эксперт в области создания и обеспечения безбарьерной среды для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

 Колыбин С.В.